調査件名:委託-29 排水管清掃

本管用調査記録表

記録表No.1-1

上流人孔番号 M-1						
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別

人孔内点検	

管種	管径	線路延長	路線番号
H・P	600	44.35	

下流人孔番号 M-2						
区画	メッシュ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別

人孔内点検	



排水方向 →→→ 上流[M-1] から 下流[M-2]

継手部	継手数	管口	1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12	13	14	15	16	17	18		19			
	写真番号										1											2		3	4		
	内容										破損		木の根侵入									管の継手ずれ		破損	破損		
											A											B		A	A		
	距離		2.92	3.52	4.12	4.72	5.31	5.92	6.53	7.14	7.66	7.66	7.66	8.27	8.92	9.54	10.17	10.78	11.37	11.99	12.61	13.25	13.25	13.86	13.86	13.86	14.47

本管部	管本数		1	2	3	4	5	6	7	8	9			10	11	12	13	14	15	16	17	18		19			
	写真番号																										
	内容																										
	距離																										

取付管部	取付管位置																										
	写真番号																										
	内容																										
	距離																										

考察

管本数 [50 本]

不良管数 [5 本]

取付管数 [個所]

DVD番号 [1]

プログラム番号 [ ] [ ]

布設年度

占有位置

1 国道
2 県道
3 市道
4 町道
5 私道
6 その他

該当番号 **2** 番

異状内容 / 異状個所	破損			クラック			隙間ずれ			たるみ蛇行			モルタル			浸入水			取付管			腐食			その他			計		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
継手部	4	1																										4	1	
本管部	2																											2		
取付管部																														
計	6	1																										6	1	

備考

調査件名:委託-29 排水管清掃

本管用調査記録表

記録表No.1-2

区画	ﾒｯｼｭ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別

人孔内点検	

管種	管径	線路延長	路線番号

区画	ﾒｯｼｭ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別

人孔内点検	



排水方向 →→→ 上流[M-1] から 下流[M-2]

継手部	継手数		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40			
	写真番号		5		7							8			9								12			
	内容		破損 A		破損 B							管の継手ずれ B			管の継手ずれ A								管の継手ずれ A			
	距離		14.47	15.06	15.65 15.65	16.28	16.88	17.49	18.10	18.43	19.22	19.97 19.98	20.59	21.24	21.85 21.85	22.52	23.12	23.73	24.38	24.97	25.58	26.21	26.81 26.81			
本管部	管本数		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40			
	写真番号				6											10	11									
	内容				破損 A											破損 A	管のクラック C									
	距離				15.06											21.92	22.85									
取付管部	取付管位置																									
	写真番号																									
	内容																									
	距離																									
考察																										

管本数 [本]

不良管数 [本]

取付管数 [個所]

DVD番号 [ ]

プログラム番号 [ ] [ ]

布設年度

占有位置

該当番号 番

異状個所 \ 異状内容	破損 A	破損 B	破損 C	クラック A	クラック B	クラック C	隙間ずれ A	隙間ずれ B	隙間ずれ C	たるみ蛇行 A	たるみ蛇行 B	たるみ蛇行 C	モルタル A	モルタル B	モルタル C	浸入水 A	浸入水 B	浸入水 C	取付管 A	取付管 B	取付管 C	腐食 A	腐食 B	腐食 C	その他 A	その他 B	その他 C	計 A	計 B	計 C
継手部																														
本管部																														
取付管部																														
計																														

備考

調査件名:委託-29 排水管清掃

本管用調査記録表

記録表No.1-3

区画	ﾒｯｼｭ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別

管種	管径	線路延長	路線番号

区画	ﾒｯｼｭ	図面番号	人孔種別	人孔深	管頂深	人孔蓋種別

人孔内点検	



排水方向 →→→ 上流[M-1] から 下流[M-2]

継手部	継手数		41	42	43	44	45	46	47	48	49	管口	
	写真番号		13	14	15	16					18	19	
	内容		管の継手ずれ A	管の継手ずれ A	管の継手ずれ A	管の継手ずれ A					管の継手ずれ A	管口	
	距離		27.55 27.55	28.22 28.22	28.90 28.90	30.16 30.16	32.56	34.99	37.42	39.86	42.36 42.36	44.78 44.78	

本管部	管本数		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
	写真番号						17						
	内容						管のクラック C						
	距離						31.55						

取付管部	取付管位置												
	写真番号												
	内容												
	距離												

考察	

管本数 [本]

不良管数 [本]

取付管数 [個所]

DVD番号 [ ]

プログラム番号 [ ] [ ]

布設年度

占有位置

該当番号 番

異状内容 / 異状個所	破損			クラック			隙間ずれ			たるみ蛇行			モルタル			浸入水			取付管			腐食			その他			計			備考
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
継手部																															
本管部																															
取付管部																															
計																															